

KERN FK-A02

Supporto per tensiometro per misurazione della tensione di trazione con carichi pesanti fino a 1000 N, Supporto in acciaio e rulli in acciaio, i rulli non sono regolabili



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Strumenti di misurazione
Gruppo di prodotti	Altro

Formato

Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	140×140×40 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	140×140×40 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	140×140×40 mm
Materiale	metallo

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	200×100×50 mm
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,55 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	0,52 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY